

Codes défauts pour : Muraux Essentiel Zen
Muraux Premium Hyoko
Consoles Premium Hyoko

E1	Défaut HP
E2	Protection antigel
E3	Blocage système ou fuite de réfrigérant
E4	Défaut Hp Protection compresseur
E5	Protection Surintensité
E6	Défaut communication
E7	Conflit de mode
E8	Protection Haute température
EE	Défaut Eeprom
EU	Problème température module IPM
C5	Défaut jumper
Fo	Contrôle du réfrigérant
F1	Sonde ambiance UI Coupé ou court circuité
F2	Sonde batterie UI coupée ou court circuitée
F3	Sonde extérieure UE coupée ou court circuitée
F4	Sonde batterie UE Coupée ou court circuitée
F5	Sonde refoulement CP coupée ou court circuitée
F6	Surcharge / Haute température
F8	Surintensité
F9	Haute température soufflage
FH	Limite protection antigel
PH	Surtension
PL	Soustension
P0	Test fonctionnement mini CP
P1	Test fonctionnement CP
P2	Test fonctionnement maxi CP
P3	Test fonctionnement intermediaire CP
P5	Surtension compresseur
PU	Défaut condensateur
P7	Defaut module température
P8	Défaut module HP
H0	Diminution fréquence rotation cp Haute température
H2	Protection depoussiérage
H3	Surcharge CP
H4	Système anormal
H5	Defaut IPM
H5	Haute température carte
H6	Défaut Moteur UI
H7	Désynchronisation CP
HC	Protection carte puissance
L3	Défaut moteur ventil UE
L9	Defaut alimentation
LP	Mauvaise correspondance UI UE
LC	Défaut démarrage
U1	Défaut alim CP
U3	Défaut fuite courant DC
U5	Defaut détection intensité
U7	Défaut V4V
U9	Defaut UE